

26

28 décembre 2021


Rétablissement de la distribution d'eau

La fuite a enfin été trouvée, à quelques dizaines de mètres de la sortie de Bréchignac.

Il s'est agi d'une rupture de la canalisation qui, du fait de sa grande profondeur et de sa situation en terrain meuble, n'a pas pu être facilement repérée.

La pose d'un manchon a rétabli l'étanchéité et a permis de réalimenter le secteur.

La situation est désormais redevenue normale.



Mis en ligne le 28 décembre à 13h30