



22

23 décembre 2021

ALERTE distribution d'eau

Les recherches entreprises aujourd'hui ont permis de déterminer la conduite en cause.

Les techniciens du SGEV ont pu mettre en évidence que la fuite se situe quelque part entre Bréchnignac et Malaguet.

Les interférences de champs électromagnétiques n'ont pas permis de situer plus précisément, l'altération de la conduite, ce qui nécessite de la mettre à jour en la recherchant dans le sous-sol.

Ces travaux ont pour conséquence l'interruption totale de la circulation entre Bréchnignac et Malaguet.

La distribution de l'eau a été provisoirement rétablie. On peut l'utiliser pour la toilette ou des usages domestiques, mais il est préférable de boire de l'eau minérale jusqu'à la fin des travaux.

